




## CAUTION PERINGATAN

- Install the Ferrite Core and Grounding with a right to secure PBX from Lightning Surge or High Voltage
- Pasanglah Ferrite Core dan Grounding dengan baik dan benar untuk keamanan PBX dari Petir dan Tegangan Lebih.

- Back View: Grounding Point
- Tampak Belakang: Titik Grounding



- Wrap the cable once around the ferrite core, then close the case of the ferrite core
- Lilit kabel satu kali di sekeliling ferrite, kemudian tutup ferrite dengan jarak dari ujung kabel 5 cm

\* If the path of Grounding is not available then joint all Grounding Point from PBX like the picture shows

\* Bila jalur Grounding tidak tersedia, maka sambunglah semua titik Grounding PBX menjadi satu seperti pada gambar